4. **«ЛОКОМОТИВ»**

На стадион „ Локомотив” могат да се провеждат състезания с присъствие на публика /само в сектор «А» и сектор «Г»- бл.4/ **със изключение на „рискови” мачове, определени като такива от междуведомствената комисия на БФС, и след:**

Комисията препоръчва спешно да се извърши следното:

Остава констатацията: че не са спазени по-голяма част от изискванията в разпоредбите на “*Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали”* (ДВ. Бр. 89 /2005 г.) :

1. Няма осигурено двойно захранване на обекта с електричество с автоматично включване на резервно захранване АВР. **До тогава обектът не може да се използува за мероприятия в тъмната част на денонощието;**
2**. Баскетболната зала – да се провери състоянието на тавана** /чрез платна на тавана е скрита носещата конструкция и състоянието на осветителните тела;
3. **Волейболната зала е ремонтирана**, но няма вентилация - тежка миризма на мухал – опасност от алергии и др.**;**
4**. Да се ремонтира подовата настилка на трибуните на стадиона** / лесно се руши и позволява отчупване на части от нея, които могат да бъдат хвърляни към пистата и терена. С това се застрашава животът и здравето, както на зрители, така и на длъжностните лица/ / *с изключение на сектор „А” и сектор „Г”-бл. 4/;*
5. **Да се ремонтират външните стълбища, които са в много лошо състояние**
/ не се отнася на сектори «А» и «Г» - бл. 4/ ;
6. **Да се направи спешен ремонт и оборудване на санитарните възли съгласно новите изисквания** */не се отнася за сектори «А» и «Г» - бл. 4/;*
9. **Да се ремонтират всички инсталации за нормално функциониране на сградите**;
10. **Да се ремонтират ВиК инсталациите в сектори «Б» и «В» с изключение на подменените участъци водопроводни тръби в сутерена и в ремонтираните санитарни възли**.

Комисията, след като разгледа подробно документите относно състоянието на обекта от предишни години и от 2014 г. установи, че по отношение състоянието на конструкцията на козирката има противоречие на констатациите както следва:

- Изготвено е обследване и техническа експертиза за оценка на състоянето на стадион «Локомотив» през м.март 2012 г. Според доклад, подписан от

ст.н.с.д-р инж.Р.Гуглев до МРРБ агрегатната якост на носещите въжета е намалена и е достигнал критичния минимум за нормативно допустима сигурност на конструкцията, като от общо 133 съставни телове на въжето 82 не са издържали на изпитанието.

- Необходими са незабавни действия за ограничаване и преустановяване на протичащите корозионни процеси с цел: запазване на проектните експлоатационни качества на конструкцията на козирката и обекта като цяло.
- Отбелязано е, че моментното състояние на бетоновите настилки, стълбища и седалки за зрители на трибуните създават рискове от инциденти при струпване на големи групи хора при провеждане на спортни мероприятия, за което са предписани спешни ремонтни дейности.
- Основен проблем за съоръжението е конструкцията и стоманените въжета на козирката над секторите «Б», «В» и «Г» на съоръжението. Конструкцията на козирката е вантова с монтирани 132 бр. носещи напрегнати въжета през 1985/86 г. Вследствие на дългогодишна експлоатация и недобро поддържае стоманените въжета са силно корозирали с оформени язви в начален стадийи без допълнителна защита от корозия.

1. Същото състояние е констаттирано от комисията през 2011 и 2012 г., без да се предприемат мерки за отстраняване на дефектите. Цитираните сектори представкяват реална опасност за околното пространство, трибуните и футболното игрище при инцидент;
2. През м. февруари 2013 г. е изготвено ново констрктивно становище със задача: «да опише видимите дефекти и нарушения по конструктивните елементи, появили се след дългия експлоатационен период на съоръжението и да даде препръки за отстраняването им, които включват обработка на стоманените въжета и ремонтно-възстановителни работи на ст.б.греди на козирката, подовата конструкция на трибуните, фасадни стъклени пана, покривни изолации, стълбища и др.;
3. На база предписанията от новото конструктино становище от ползвателя са възложени изпъллнението на строително-монтажни работи съгласно приложен додговор от 18.03.2013 г. и подробно количествено-стойностна сметка.

След направения оглед на 21.03.2017 г. Комисията реши:

1. **Сбственикът на съоръжението е възложил изготвяне на Технически паспорт;**
2. По отношение на конструкцията на козирката поради различния характер и невъзможност от съпоставка на представената докуменрация от предишни периоди и от момента – обследване и техническа експертиза от една страна и

конструктивно становище за видими дефекти и нарушения по конструктивните елементи от друга, Комисията не е в състояние да се произнесе по отношение на нейното състояние и безопасност с окончателно заключение, преди да бъде изготвен Технически паспорт;

3. **Залата по баскетбол е опасна за ползване и следва да бъде затворена** */старо заключение/;*
4. Да се ревизира покривната конструкция и осветителните тела на залата по баскетбол */старо заключение/;*
5. Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата поради липса на АВР (автоматично включване на резерва) могат да се провеждат състезания с присъствие на публика в светлата част на деня */старо заключение/;*
6. Да се обозначат със знаци пожарните хидранти на територията на стадиона в съответствие с *чл.18, ал.2 и приложение 5 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;*
7. Да се замери аварийното евакуационно осветление с цел осигуряване на осветеност на евакуационните пътища най-малко 1 Lx съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО и при необходимост се монтират допълнителни евакуационни тела;
8. В тренировъчната зала /сектор «А»/ да се осигури аварийното евакуационно осветление съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО (параграф § 3 от Преходни и заключителни разпоредби);
9. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от *НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;*
10. Да се осигури разсредоточен 2-ри евакуационен изход от залите за волейбол и баскетбол (с капацитет над 50 места);
11. Собственикът на обекта да изготви проект за алейно осветление във връзка с чл. 9, ал. 1;
12. ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ:

Извършване на електроконтролни измервания на:

6. Осветеност
7. Осветеност на евакуационното осветление
8. Мълниезащита
9. Заземителна инсталация
10. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза – проводник PEN”.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролнте измервания да се представят на комисията своевременно.

За АВР

Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата за АВР (автоматично включване на резерва) най-малко един път годишно да се извършва техническа инспекция и технически тест на системата за което да се съставя констативен протокол за успешно извършен тест.;

Протокол от техническа инспекция и технически тест на системата да се представя на комисията своевременно.