8. **«ХОКЕЙНА ПЪРЗАЛКА» - СЛАВИЯ**

Залата е в **незадоволително** състояние.

Обектът може да се ползва за провеждане на спортни прояви, след като се изпълнят изискванията на Наредбата и нормативната база.

Комисията направи следните спешни препоръки:

1. Да се изготви **Технически паспорт**;
2. Да се отстранят течовете от покривната конструкция;
3. Да се обработи покривната метална конструкция;
4. Да се ревизира, периодично окачения таван на покривната конструкция;
5. Да се номерират седалките на сектор „В";
6. Необходимо е на евакуационните изходи от залата и сградата да се монтират брави тип „антипаник" съгласно изискванията на чл.14, ал.2, т.4 от Наредба №8121з-647/01.11.2015 г. за ПНПБЕО и във връзка с чл.43, ал.2 и ал.3 от Наредба Із-1971 за СТПБОБП;
7. Да се замери евакуационното осветление в залата с цел осигуряване на осветеност на евакуационния път най-малко 1 Lx съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба № Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО, като при необходимост да се монтират допълнителни евакуационни осветителни тела.
8. Състезанията да се провеждат само в светлата част от деня, до осигуряване на АВР;
9. Да се осигури видеонаблюдение;
10. ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ:

Извършване на електроконтролни измервания на:

26. Осветеност;
27. Осветеност на евакуационното осветление;
28. Мълниезащита;
29. Заземителна инсталация;
30. Импедансът на защитния контур "фаза – защитен проводник" или "фаза-проводник PEN".

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролните измервания да се представят на комисията своевременно.

За АВР

Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата за АВР (автоматично включване на резерва) най-малко един път годишно да се извършва техническа инспекция и технически тест на системата за което да се съставя констативен протокол за успешно извършен тест.