Стадион '' Локомотив''

Комисията препоръчва спешно да се извърши следното:
Остава констатацията: че не са спазени по-голяма част от изискванията в разпоредбите на "Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали" (ДВ. Бр. 89 /2005 г.) :

1. Подменена е частично ВиК инсталации в основната сграда. Ремонтиран е покрива на малката сграда от страната на „В" сектор. Извършен е ремонт на стоманените въжетата от конструкцията на козирката. Извършен е ремонт на хидроизолацията на покрива – не са представени документи;
2. Няма осигурено двойно захранване на обекта с електричество с автоматично включване на резервно захранване АВР. До тогава обектът не може да се използува за мероприятия в тъмната част на денонощието;
3. Баскетболната зала – да се провери състоянието на тавана /чрез платна на тавана е скрита носещата конструкция и състоянието на осветителните тела;
4. Волейболната зала е опасна за ползване. Съществува опасност да паднат осветителните тела, окачения таван, както и носещата конструкция която е силно корозирала, подовата настилка – дюшаме пропада на места. Тежка миризма на мухал – опасност от алергии и др.;
5. Да се ремонтира подовата настилка на трибуните на стадиона / лесно се руши и позволява отчупване на части от нея, които могат да бъдат хвърляни към пистата и терена. С това се застрашава животът и здравето, както на зрители, така и на длъжностните лица/ / с изключение на сектор „А" и сектор „Г"-бл. 4/;
6. Да се укрепи оградата, разделяща трибуните от пистата /не е достатъчно здраво укрепена, и при натиск лесно би могла да се разруши. Това също създава предпоставки за нарушения на обществения ред – например нахлуване на зрители на терена/ / отговаря само за сектори „А" и „Г"-бл.4/. В момента се прави ремонт–изпълнено е подравняване и подсилване на бетоновата част, монтирани са нови колони и ограждаща мрежа към тях.
7. Да се ремонтират външните стълбища, които са в много лошо състояние / с изключение на сектор «А» и «Г» -бл. 4/ ;
8. Да се направи спешен ремонт и оборудване на санитарните възли съгласно новите изисквания /не се отнася за сектори «Г»/бл. 4/ и «А»/;
9. Да се ремонтират всички инсталации за нормално функциониране на сградите;
10. Да се ремонтират ВиК инсталациите с изключение на подменените участъци водопроводни тръби в сутерена и в ремонтираните санитарни възли.

Комисията, след като разгледа подробно документите относно състоянието на обекта от предишни години и от 2014 г. установи, че по отношение състоянието на конструкцията на козирката има противоречие на констатациите както следва:

• Изготвено е обследване и техническа експертиза за оценка на състоянето на стадион «Локомотив» през м.март 2012 г. Според доклад, подписан от ст.н.с.д-р инж.Р.Гуглев до МРРБ агрегатната якост на носещите въжета е намалена и е достигнал критичния минимум за нормативно допустима сигурност на конструкцията, като от общо 133 съставни телове на въжето 82 не са издържали на изпитанието.
• Необходими са незабавни действия за ограничаване и преустановяване на протичащите корозионни процеси с цел: запазване на проектните експлоатационни качества на конструкцията на козирката и обекта като цяло.
• Отбелязано е, че моментното състояние на бетоновите настилки, стълбища и седалки за зрители на трибуните създават рискове от инциденти при струпване на големи групи хора при провеждане на спортни мероприятия, за което са предписани спешни ремонтни дейности.

• Основен проблем за съоръжението е конструкцията и стоманените въжета на козирката над секторите «Б», «В» и «Г» на съоръжението. Конструкцията на козирката е вантова с монтирани 132 бр. носещи напрегнати въжета през 1985/86 г. Вследствие на дългогодишна експлоатация и недобро поддържае стоманените въжета са силно корозирали с оформени язви в начален стадийи без допълнителна защита от корозия.

1. Същото състояние е констаттирано от комисията през 2011 и 2012 г., без да се предприемат мерки за отстраняване на дефектите. Цитираните сектори представкяват реална опасност за околното пространство, трибуните и футболното игрище при инцидент;
2. През м. февруари 2013 г. е изготвено ново констрктивно становище със задача: «да опише видимите дефекти и нарушения по конструктивните елементи, появили се след дългия експлоатационен период на съоръжението и да даде препръки за отстраняването им, които включват обработка на стоманените въжета и ремонтно-възстановителни работи на ст.б.греди на козирката, подовата конструкция на трибуните, фасадни стъклени пана, покривни изолации, стълбища и др.;
3. На база предписанията от новото конструктино становище от ползвателя са възложени изпълнението на строително-монтажни работи съгласно приложен додговор от 18.03.2013 г. и подробно количествено-стойностна сметка.

След направения оглед на 22.02.2016 г. комисията реши:

1. По отношение на конструкцията на козирката поради различния характер и невъзможност от съпоставка на представената докуменрация от предишни периоди и от момента – обследване и техническа експертиза от една страна и конструктивно становище за видими дефекти и нарушения по конструктивните елементи от друга, Комисията не е в състояние да се произнесе по отношение на нейното състояние и безопасност с окончателно заключение, преди да бъде изготвен Технически паспорт;
2. Необходимо е собственика на съоръжението да предприеме мерки за изготвяне на Технически паспорт;
3. На съоръжението могат да се провеждат състезания с присъствие на публика /само в сектор «А» и сектор «Г»-бл.4/ със изключение на „рискови" мачове /старо заключение/;
4. За зали баскетбол и волейбол - да се изготви проектна документация в част електро, да се ремонтират и изградят всички електро инсталации за нормално функциониране на съобразно: НАРЕДБА № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Наредба № 3 за устройство на ел. уредби и електропроводните линии (УЕУЕЛ) (ДВ бр. 90 от 2004 г.);
5. Залата по волейбол е опасна за ползване и следва да бъде затворена /старо заключение/;
6. Да се ревизира покривната конструкция и осветителните тела на залите по волейбол и баскетбол /старо заключение/;
7. Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата поради липса на АВР (автоматично включване на резерва) могат да се провеждат състезания с присъствие на публика в светлата част на деня /старо заключение/; 8. Да се обозначат със знаци пожарните хидранти на територията на стадиона в съответствие с чл.18, ал.2 и приложение 5 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
9. Да се замери аварийното евакуационно осветление с цел осигуряване на осветеност на евакуационните пътища най-малко 1 Lx съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО и при необходимост се монтират допълнителни евакуационни тела;
10. В тренировъчната зала /сектор «А»/ да се осигури аварийното евакуационно осветление съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП и във връзка с чл. 14, ал.2, т.2 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО (параграф § 3 от Преходни и заключителни разпоредби).

11. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
12. Вратите на спортните зали за баскетбол и волейбол да се обърнат по посоката на движение при евакуация, съгласно изискванията на чл.14, ал.2, т.4 от Наредба №Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО (параграф § 3 от Преходни и заключителни разпоредби) във връзка с чл.43 от Наредба №Із-1971 за СТПНОБП.
13. Да се осигури разсредоточен 2-ри евакуационен изход от залите за волейбол и баскетбол (с капацитет над 50 места);
14. Собственикът на обекта да изготви проект за алейно осветление във връзка с чл. 9, ал. 1.