Стадион "Локомотив“

Комисията изразява следното становище:

1. По отношение на конструкцията на козирката поради различния характер и невъзможност от съпоставка на представената документация от предишни периоди и от момента – обследване и техническа експертиза от една страна и конструктивно становище за видими дефекти и нарушения по конструктивните елементи от друга, комисията не е в състояние да се произнесе по отношение на нейното състояние и безопасност с окончателно заключение;
2. Необходимо е собственикът на съоръжението да предприеме мерки за изготвяне на Технически паспорт.
3. На съоръжението могат да се провеждат състезания с присъствие на публика /само в сектор «А» и сектор «Г»-бл.4 с изключение на „рискови” мачове.
4.Залата по волейбол е опасна за ползване и следва да бъде затворена.
5. Да се ревизира покривната конструкция и осветителните тела на залите по волейбол и баскетбол.
6. Поради липса на АВР /собствено аварийно захранване/ на спортното съоръжение, препоръчваме срещите да се играят в светлата част на денонощието.

Затворени за ползване:

1. Сектор «В» , сектор «Б» и сектор «Г»-бл.5;
2. Препоръчва се затваряне на залата за волейбол