1. „АРЕНА АРМЕЕЦ” – МНОГОФУНКЦИОНАЛНА

Обектът е в много добро състояние, може да се ползва за провеждане на спортни прояви, но е необходимо да се изпълнят изискванията на Наредбата и нормативната база.

Комисията направи следните спешни препоръки:

1. Необходимо е да се отвори втори подход към ул. «Акад. Георги Бончев» и бул. «Цариградско шосе»;
2. Паркоместата са недостатъчни. В тази връзка да се създаде организация на движение при по-големи посещения и мероприятия;
3. Тротоарите – подходи / изходи от и към залата са тесни и ограничават изтеглянето на гражданите / същите слизат на пътното платното/;
4. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на преместваеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 за ПНПБЕО;
5. Да се търси проектанско решение за пътеходите на ниво 15-68 /стръмни и опсни/;
6. Да се поставят табели указващи блоковете/трибуните;
7. ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ:

Извършване на електроконтролни измервания на:

1. Осветеност;
2. Осветеност на евакуационното осветление;
3. Мълниезащита;
4. Заземителна инсталация;
5. Импедансът на защитния контур “фаза – защитен проводник” или “фаза-проводник PEN”.

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролните измервания да се представят на комисията своевременно.

За АВР

Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата за АВР (автоматично включване на резерва) най-малко един път годишно да се извършва техническа инспекция и технически тест на системата за което да се съставя констативен протокол за успешно извършен тест.

Протокол от техническа инспекция и техническия тест на системата да се представя на комисията своевременно.