9. **Зала «ТРИАДИЦА»**

Залата е в **добро състояние**. Може да се използва за организиране на спортни прояви - определени с „нисък риск" на обществена опасност.

Комисията направи следните спешни препоръки:

1. Да се изпълнят указанията на Техническия паспорт;
2. Да се осигури /укрепи/ парапета по пътехода;
3. Необходимо е да се осъвремени Ел.табло – автоматични предпазители;
4. Да се номерират седалките;
5. Да се осигури аварийно осветление със собствено независимо електрическо захранване с автоматични превключване - АВР;
6. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти на територията на спортния комплекс съгласно изискванията на чл.20, т.4 от Наредба № 8121з-647 за ПНПБЕО;
7. Да се обозначат с маркировка местата за специализираните автомобили на органите за ПБЗН.
8. Вътрешните пожарни кранове в сградата да се поддържат и обслужват при спазване изискванията на БДС EN 671-3 във връзка с прилагането на чл.22, ал.2 и ал.5 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО);
9. ПЕРИОДИЧНИ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛНИ ИЗМЕРВАНИЯ:

Извършване на електроконтролни измервания на:

31. Осветеност;
32. Осветеност на евакуационното осветление;
33. Мълниезащита;
34. Заземителна инсталация;
35. Импедансът на защитния контур "фаза – защитен проводник" или "фаза-проводник PEN".

Електроконтролните измервания да се извършват най-малко един път годишно.

Протоколите от електроконтролните измервания да се представят на комисията своевременно.

За АВР

Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата за АВР (автоматично включване на резерва) най-малко един път годишно да се извършва техническа инспекция и технически тест на системата за което да се съставя констативен протокол за успешно извършен тест.