Зала "Христо Ботев"

Комисията установи, че сградата е в добро състояние. Обектът може да се ползва за провеждане на спортни и културни прояви, но е необходимо в спешен порядък да се изпълнят изискванията на Наредбата и нормативната база и се изпълнят констатациите направени в чл. 5, ал. 1. от Протокола.

Комисията направи следните спешни препоръки:

1.Да се определи «Спортна зона»;
2.Да се извърши обследване на конструкцията;
3.Да се ремонтират хоризонтални пукнатини в стената в Западното фоайе;
4.Да се поставят маркери на Западния вход;
5.Да се ремонтира и оформи на Западния вход - конструктивни проблеми зад трибуните, компроментирана вертикалната планировка около сградата с обратни наклони – влагата влиза в сградата, подова настилка;
4.Да се монтира евакуационно осветление над крайните евакуационни изходи (изток и запад) на сградата съгласно изискванията на чл.55 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП;
5.Да се монтират брави тип „антипаник“ на крайните евакуационни изхода (запад) на сградата съгласно изискванията на чл.14, ал.2, т.4 от Наредба Із-8121-647/01.11.2014 г. за ПНПБЕО и във връзка с чл.43, ал.2 и ал.3 от Наредба Із-1971 за СТПНОБП.