Стадион "Българска армия"

Резултати от първа проверка

- Може да се използува за провеждане на спортни мероприятия със зрители в сектори „А” и „Г”, блок 8 на сектор „Б”- изцяло;
- Сектор „В” – определен е 3-месечен срок за спешен ремонт /до 22 май, 2016 г. - при неизпълнение на този срок Сектора автоматично ще се счита за затворен /;
- Сектор „Б”- затворен от 2014 г./ с изключение на бл. 8 – за гости/;

1. Комисията препоръчва сектор „В” да не се използва за зрители;

2. Категорично не се препоръчва използване на съоръжението за провеждане на международни и „рискови” футболни срещи, определени като такива от междуведомствената комисия на БФС и МВР. Към момента част от предписанията не са изпълнени, което представлява риск за живота и здравето на гражданите;

3. Във връзка с чл. 20, ал.(2) от Наредбата поради липса на АВР (собствено аварийно захранване) препоръчваме срещите да се играят в светлата част на денонощието;

В тази връзка, Комисията прави следните спешни препоръки:
1. Да се извърши спешен ремонт на сектор „В”;
2. Всички строителни дейности да се извършат в съответствие с предписанията в Техническия паспорт. Необходимите строителни работи по трибуните и пътеходите представляват «основен ремонт» на съоръжението по смисъла на & 5 от ЗУТ, поради което следва да се одобрят строителни книжа за ремонта и да се сключи договор с фирма, която да упражнява строителен надзор при изпълнението на ремонтните дейности;
3. Да се осигури двойно захранване на обекта с електричество с автоматично включване на резервното захранване АВР. В настоящото състояние не е препоръчително използването на обекта в тъмната част от денонощието.
4. Съоръжението да се оборудва с допълнителни камери, които да се разположат в пространството около стадиона. Липсва външна камера на сектор «Б»;
5. Да се подменят старите и счупени седалки, като новите такива да бъдат монтирани и захващани по по-подходящ и здрав начин;
6. Да бъде затворен за посетители ресторанта под административната сграда (до съблекалнята на отбора-гост) в периода на провеждане на спортно мероприятие;
7. Да се ограничи достъпа на външни лица, влизащи без съответния контрол вътре в спортния обект преди спортни мероприятия, което създава предпоставки за укриване на забранени и опасни вещи и предмети на територията на стадиона, които впоследствие се използват по време на мероприятието;
8.Сектор „Г” и сектор „В” - оградната мрежа зад горен обиколен пътеход, да бъде удължена и укрепена в долния край, тъй като се създават условия за влизане на зрители и вкарване на забранени предмети;
9. Тръбата между блокове 23 и 24, сектор „Г” да се вгради в конструкцията;
10. Двата входа между сектори „А” и „Г” са тесни - под 120 см;
11. Вход N 2 на сектор „А” - пада мазилката от тавана;
12. Да се премахнат металните шкафове за продажба;
13. По време на спортно мероприятие на стадиона да се спазва следното:
- Да се създаде организация за бърз демонтаж на рамената на турникетите в случай на осигуряване на безопасна евакуация при необходимост;
- Да не се допуска изграждане на препятствия намаляващи широчината на евакуационния път или създаващи предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;

- Да не се допуска заключване на вратите след започване на спортното мероприятие и при присъствие на хора на стадиона, съгласно условията на чл.34, ал.1 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и във връзка със спазване на изискванията посочени в чл.11 от Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали;
- Да не се допускат повече от по 3 500 човека в сектор „Г". Наличната инфраструктура създава предпоставки за затруднения в случай на евакуация. При повече зрители да се отвори нов изход/вход; Комисията препоръчва стартиране на процедура по изграждане на допълнителен вход-изход на сектор „Г", с който броят им да нарасне на 3;
14. В дните на провеждане на спортни мероприятия ремонтните дейности да бъдат преустановявани, като района да бъде почистен от строителни отпадъци;
15.Да се обозначат със знаци пожарните хидранти на територията на стадиона в съответствие с приложение 5 към чл.18, ал.2 НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
16. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
17. Вътрешните пожарни кранове в баскетболната зала да се окомплектоват с шланг и струйник при спазване изискванията на БДС EN 671-3 във връзка с чл.22, ал.2 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО).
18. Да се отводни междуредието на сектор „Г";
19. Да се изрежат храстите зад трибуните;
20. Седалките да се почистват преди мачовете;
21. Да се почистят тревите и храстите по трибуните на сектор «В»;
22. Пожарният кран в баскетболната зала да се окомплектова с шланг и струйник;
23. Вентилационната система в баскетболната зала да се приведе в нормите;
24. Да се почистят зелените площи от битови отпадъци.

Резултати от втора проверка

1. Стадионът може да се използува за провеждане на спортни мероприятия със зрители. Сектор „Б"- затворен от 2014 г./ с изключение на бл. 8 – за гости/;
2. Не се препоръчва използване на съоръжението за провеждане на международни и „рискови" футболни срещи, определени като такива от междуведомствената комисия на БФС и МВР;
3. Състезанията да се провеждат само в светлата част на деня, поради липса на АВР (автоматично включване на резерва) и във връзка с чл. 20, ал.(2).

В тази връзка, Комисията прави следните спешни препоръки:

Всички строителни дейности да се извършат в съответствие с предписанията в Техническия паспорт. Необходимите строителни работи по трибуните и пътеходите представляват «основен ремонт» на съоръжението по смисъла на & 5 от ЗУТ, поради което следва да се одобрят строителни книжа за ремонта и да се сключи договор с фирма, която да упражнява строителен надзор при изпълнението на ремонтните дейности;

4. Да се осигури двойно захранване на обекта с електричество с автоматично включване на резервното захранване - АВР/във връзка с чл.20, ал.(2) от Наредбата/;

5. Да се ограничи достъпа на външни лица, влизащи без съответния контрол вътре в спортния обект преди спортни мероприятия, което създава предпоставки за укриване на забранени и опасни вещи и предмети на територията на стадиона (които впоследствие се използват по време на мероприятието);
6. Да бъде затворен за посетители ресторанта под административната сграда (до съблекалнята на отбора-гост) в периода на провеждане на спортно мероприятие;
7. По време на спортно мероприятие на стадиона да се спазва следното:
- създаване организация за бърз демонтаж на рамената на турникетите в случай на осигуряване на безопасна евакуация при необходимост;
- да не се допуска изграждане на препятствия намаляващи широчината на евакуационния път или създаващи предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;
- да не се допуска заключване на вратите след започване на спортното мероприятие и при присъствие на хора на стадиона, съгласно условията на чл.34, ал.1 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и във връзка със спазване на изискванията посочени в чл.11 от Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали;
- да не се допускат повече от по 3 500 човека в сектор „Г”. Наличната инфраструктура създава предпоставки за затруднения в случай на евакуация. При повече зрители да се отвори нов изход/вход; Комисията препоръчва стартиране на процедура по изграждане на допълнителен вход-изход на сектор „Г”, с който броят им да нарасне на 3;
8. Да се почистят храстите и зелените площи от битови отпадъци зад сектор «Г»;
9. Да се отводни междуредието на сектор „Г”;
10. Да се почистват седалките преди мачовете;
11. Да се обозначат със знаци пожарните хидранти на територията на стадиона в съответствие с приложение 5 към чл.18, ал.2 НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
12. Да се създаде организация с цел недопускане на спиране и паркиране на транспортни средства, поставяне на премествaеми обекти, материали и съоръжения на разстояние, по-малко от 5 m, преди и след пожарните хидранти съгласно изискванията на чл.20, т.4 от НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за Правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
13. Вътрешните пожарни кранове в баскетболната зала да се окомплектоват с шланг и струйник при спазване изискванията на БДС EN 671-3 във връзка с чл.22, ал.2 от Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО);
14. Да се приведе в нормите вентилационната система в баскетболната зала;